

เคลย์ (วัตถุดิบดูดความชื้น) (วัตถุเจือปนอาหาร)

Activated Clay

(Desiccant) (Food Additive)

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันความชื้นจากตัวสินค้า
- เพื่อป้องกันความชื้นจากการจัดเก็บสินค้า
- เพื่อป้องกันความชื้นจากการจัดส่งสินค้า

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันความชื้นจากตัวสินค้า
- เพื่อป้องกันความชื้นจากการจัดเก็บสินค้า
- เพื่อป้องกันความชื้นจากการจัดส่งสินค้า

คุณสมบัติและมาตรฐาน :



- เป็นดินธรรมชาติที่มีโครงสร้างเป็นรูพรุนจำนวนมาก ดินประเภทนี้เมื่อได้รับการเผาที่อุณหภูมิสูง จะทำให้ดินมีประสิทธิภาพในการดูดซับที่ดี และดูดความชื้นได้ดีที่อุณหภูมิสูงกว่า 25°C

ประโยชน์ของ เคลย์ :

- ป้องกันความชื้นและช่วยรักษาความสดใหม่ ความกรอบ และรสชาติของอาหาร ขนมน ลูกอมต่าง ๆ
- ป้องกันความชื้นและช่วยรักษาคุณภาพของ ยา วิตามิน อาหารเสริม
- ป้องกันเชื้อราและการหลุดร่อนจากความชื้นใน เฟอ์นิเจอร์หนัง และเครื่องหนังต่าง ๆ

ประโยชน์ของ เคลย์ :

- ป้องกันเชื้อราและการผุจากความชื้นในเฟอร์นิเจอร์ไม้ และเครื่องประดับไม้ต่าง ๆ
- ป้องกันความเสียหายจากความชื้นในอุปกรณ์กล้องถ่ายภาพ เลนส์ แฟลช และอุปกรณ์ย่อยอื่น ๆ
- ใช้ป้องกันสินค้าจากความเสียหายที่เกิดจากความชื้น ระหว่างการจัดเก็บสินค้าหรือในโกดังสินค้า





วิธีการใช้และการเก็บรักษา :

- ◆ ไม่ควรใช้มีดกรีดล้างที่บรรจุ เคลย์ เพราะมีดอาจกรีดไปโดนถุงที่บรรจุของ เคลย์ จนทะลุทำให้เกิดการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว และอาจไม่สามารถใช้งานต่อไปได้
- ◆ เมื่อเปิดใช้งานแล้วส่วนที่เหลือให้รีบซีลปิดถุงให้สนิท (Re-Seal) เพื่อใช้ในคราวต่อไป



วิธีการใช้และการเก็บรักษา :

- ◆ ควรวางลังบรรจุ เคลย์ บนไม้พาเลต วางบนโต๊ะ หรือ บริเวณที่ยกพื้นสูงประมาณ 15 เซ็นติเมตร เพื่อหลีกเลี่ยง ความชื้นที่อาจซึมจากพื้นขึ้นมาได้
- ◆ ควรวางลังบรรจุ เคลย์ ในที่แห้งและเย็น มีการระบาย อากาศที่ดี ห่างจากแสงแดดและความร้อน และไม่ควรถูกเก็บไว้ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ หรือแอร์คอนดิชัน



เคลย์ มีกี่ขนาดและบรรจุอย่างไร :

ขนาด	การแบ่งบรรจุ (ต่อลัง)	รวมจำนวน (ต่อลัง)	ชนิดของภาชนะบรรจุ
1 กรัม	2,500 ซอง x 4 แพ็ค	10,000 ซอง	OPP / CPP
2 กรัม	1,500 ซอง x 4 แพ็ค	6,000 ซอง	OPP / CPP
3 กรัม	1,000 ซอง x 4 แพ็ค	4,000 ซอง	OPP / CPP
5 กรัม	1,000 ซอง x 3 แพ็ค	3,000 ซอง	OPP / CPP
10 กรัม	400 ซอง x 4 แพ็ค	1,600 ซอง	OPP / CPP
20 กรัม	200 ซอง x 4 แพ็ค	800 ซอง	OPP / CPP
500 กรัม	50 ซอง	50 ซอง	ถุงผ้า
1000 กรัม	25 ซอง	25 ซอง	ถุงผ้า

1000 กรัม	25 ซอง	25 ซอง	ถุงผ้า
500 กรัม	50 ซอง	50 ซอง	ถุงผ้า

การใช้ เคลย์ ในตู้คอนเทนเนอร์ :

การใช้ เคลย์ ในตู้คอนเทนเนอร์ หลังจากบรรจุสินค้าแล้วการใช้ลักษณะนี้ เพื่อป้องกันหีบห่อภายนอกไม่ให้เปียกจากน้ำที่กลั่นตัวจากความชื้นภายในตู้คอนเทนเนอร์ ข้อแนะนำ ในการใช้คือ

- ◆ ขนาด 500 กรัม จำนวน 40 ถุง บรรจุถุงผ้า แขนวหรือวางไว้ให้ทั่วทั้งตู้ 20 ฟุต
- ◆ ขนาด 1,000 กรัม จำนวน 20 ถุง บรรจุถุงผ้า แขนวหรือวางไว้ให้ทั่วทั้งตู้ 20 ฟุต

ข้อความสำคัญ :

◆ ก่อนเปิดใช้งานให้สังเกตแผ่นอินดิเคเตอร์ การ์ด (Indicator Card) ถ้าแผ่น **indicator** เป็นสีน้ำตาล แสดงว่าเคลือบ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน 100%

◆ หากแผ่น **indicator** เป็นสีครีมจนเกือบสีขาว แสดงว่าเคลือบ หมดอายุ

◆ แผ่น **indicator** จะบรรจุห่อละ 1 แผ่น ควรเก็บในซองที่ปิดสนิท จะสามารถนำกลับมาใช้งานได้มากกว่า 40 ครั้ง

